

ESTANFI
AUTOMOCION

ESPECIALISTAS EN LAND ROVER, 4x4 y TRANSMISIONES

CATÁLOGO 2017 CULATAS



Publicación N.º C-061 Edición 2017



más de **36**
AÑOS de
EXPERIENCIA

ESTANFI AUTOMOCION · EL STOCK MAS COMPLETO DE ESPAÑA

INDICE



Sportage 2.0 CRDI	83 KW / 113 CV (sin TGV).....	3
	83 KW / 113 CV	3
	103 KW / 140 CV	3
Sorento 2.5 CRDI	103 KW / 140 CV	4



Land Rover	Defender, Discovery y Range Rover 300 TDi	5
	Defender y Discovery TD5	6



Montero 2.5 TD	73 KW / 99 CV (NO 85 KW / 115 CV).....	7
Montero 2.8 TD	92 KW / 125 CV	8
Montero 3.2 DID	118 KW / 160 CV	
	121 KW / 165 CV	
	125 KW / 170 CV	8



Navara D40 2.5 DCI	126 KW / 171 CV	
	128 KW / 174 CV	
	106 KW / 144 CV	9
Pick Up D22 2.5 DCI	98 KW / 133 CV	9
	61 KW / 83 CV.....	9
Patrol K160 y W160 SD33 3.2 TD	81 KW / 110 CV	
Patrol K160 y W160 SD33 3.3 D	70 KW / 95 CV.....	10
Patrol K260 y W260 2.8 TD	85 KW / 116 CV.....	10
Patrol GR I Y60 2.8 TD	85 KW / 116 CV.....	11
Patrol GR I Y60 4.2 D	85 KW / 116 CV.....	11
Patrol GR II Y61 2.8 TD	95 KW / 129 CV	
	96 KW / 131 CV.....	12
Patrol GR II Y61 3.0 DTI	118 KW / 160 CV	
	116 KW / 158 CV.....	12
Patrol GR II Y61 4.2 D	114 KW / 155 CV	
	91 KW / 124 CV	
Patrol GR II Y61 4.2 TD	107 KW / 146 CV.....	12



SJ410 Samurai 1000	13
SJ413 Samurai 1300	10
Vitara 16 válvulas	14



Land Cruiser KZJ90 - KZJ95	92 KW / 125 CV.....	15
Land Cruiser J9	120 KW / 163 CV.....	15
Land Cruiser HZJ80 4.2 TD	99 KW / 135 CV.....	15
Land Cruiser KDJ120	127 KW / 173 CV	
	120 KW / 163 CV	
	122 KW / 163 CV.....	16
Land Cruiser KDJ120	92 KW / 125 CV.....	16
Land Cruiser KDJ150 3.0 D4D	127 KW / 173 CV	
	140 KW / 190 CV.....	16
Land Cruiser BJ73 3.4 D	70 KW / 95 CV.....	17
Land Cruiser LJ73 2.4 TD	63 KW / 86 CV.....	17
	2.4 TD (Turbo) 63 KW / 86 CV.....	18



Sportage

2.0 CRDI 83 KW / 113 CV

HY003S (Desnuda para vehículos sin Turbo Geometría Variable)



115-OH-H00
Juego tornillos culata (10 unidades)



Sportage

2.0 CRDI 83 KW / 113 CV

HY001 (Desnuda)




115-OH-H00
Juego tornillos culata (10 unidades)



Sportage

2.0 CRDI 103 KW / 140 CV

HY010S (Desnuda)






Sorento

2.5 CRDI 103 KW / 140 CV

Ref. KK004 (Desnuda)



x 18



115-OK-K03

Juego tornillos culata (18 unid.)

49-OK-K02

Juego juntas motor completo
(con junta culata)

Ref. KK003 (Desnuda)



49-OK-K02

Juego juntas motor completo (con junta culata)





Defender, Discovery y Range Rover 300 TDi

Incluye tornillos de culata, aparte de las válvulas y los muelles


Ref. ERR5027COM (Completa)



STC2801
Juego juntas parte baja (sin junta culata)



STC2802
Juego juntas parte alta (sin junta culata)



- ERR5261** Junta culata 1 orificio
- ERR5262** Junta culata 2 orificios
- ERR5263** Junta culata 3 orificios



DA2005
Juego tornillos culata


Ref. ERR5027 (Desnuda)



STC2801
Juego juntas parte baja (sin junta culata)



STC2802
Juego juntas parte alta (sin junta culata)



- ERR5261** Junta culata 1 orificio
- ERR5262** Junta culata 2 orificios
- ERR5263** Junta culata 3 orificios





DA2005
Juego tornillos culata



Defender y Discovery TD5

Ref. LDF500020 (desde bastidor 1A736340) Desnuda



DA2112
Juego juntas parte alta (sin junta culata)

DA2113
Juego juntas parte baja



LVB000240 Junta culata 1,20 mm

LVB000250 Junta culata 1,27 mm

LVB000260 Junta culata 1,35 mm




LBF500020
Juego tornillos culata



x 12

ERR5324
Juego tornillos de culata a bloque

Ref. LDF107860 (hasta bastidor 1A736339) Desnuda



DA2112
Juego juntas parte alta (sin junta culata)

DA2113
Juego juntas parte baja



LVB000240 Junta culata 1,20 mm

LVB000250 Junta culata 1,27 mm

LVB000260 Junta culata 1,35 mm



LBF500020
Juego tornillos culata



x 12



ERR5324
Juego tornillos de culata a bloque




Mitsubishi Montero

2.5 TD 73 KW / 99 CV
(NO 85 KW / 115 CV)

Ref. MI021S (Desnuda, con las válvulas que no sobresalen)



48-05-537
Juego juntas parte alta
(con junta culata)





49-05-537
Juego juntas motor completo
(con junta culata)




115-05-500
Juego tornillos
culata

Ref. MI019S (Completa, con las válvulas que no sobresalen)



48-05-537
Juego juntas parte alta
(con junta culata)





49-05-537
Juego juntas motor completo
(con junta culata)




115-05-500
Juego tornillos
culata

Ref. MI007S (Completa, con las válvulas que sobresalen)



48-05-537
Juego juntas parte alta
(con junta culata)



49-05-537
Juego juntas motor completo
(con junta culata)




115-05-500
Juego tornillos
culata



Mitsubishi Montero


2.8 TD 92 KW / 125 CV

Ref. MI023S (Desnuda)



48-05-580
Juego juntas parte alta para pistón de 97 mm

Ref. MI025 (Completa)



49-05-580
Juego juntas motor para pistón de 97 mm



115-05-502
Juego tornillos 4 unidades (136 mm)



115-05-503
Juego tornillos 14 unidades (116 mm)





Mitsubishi Montero

3.2 DID 118 KW / 160 CV

121 KW / 165 CV

125 KW / 170 CV

Ref. MI016S (Desnuda)





49-05-500
Juego juntas motor completo (con junta culata)



Navara D40

2.5 DCI 126 KW / 171 CV
128 KW / 174 CV
106 KW / 144 CV

NS015S



115-01-102
Juego tornillos culata
(18 unidades)



48-01-109
Juego juntas parte alta (con junta culata)



Pick Up D22

2.5 DCI 98 KW / 133 CV

Ref. NS022S (Desnuda)




48-01-109
Juego juntas parte alta (con junta culata)



Pick Up D22

2.5 DCI 61 KW / 83 CV

Ref. NS007S (Desnuda)



48-01-193
Juego juntas parte alta
(con junta culata)



49-01-193
Juego juntas motor completo
(con junta culata)




115-01-101
Juego tornillos culata (18 unid.)




Patrol

K160 y W160 SD33 3.2 TD 81 KW / 110 CV
3.3 D 70 KW / 95 CV

Ref. NS002 (Desnuda)



48-01-176
Juego juntas parte alta (con junta culata)



49-01-176
Juego juntas motor completo (con junta culata)



Patrol

K260 y W260 2.8 TD 85 KW / 116 CV


Ref. NS010S (Desnuda) Inyectores 24




48-01-124
Juego juntas parte alta (con junta culata)
Diámetro pistón 86,5 mm



48-01-124S
Juego juntas parte alta (sin junta culata)



49-01-124
Juego juntas motor completo (con junta culata). Diámetro pistón 86,5 mm





49-01-124S
Juego juntas motor completo (sin junta culata)



Patrol

GR I Y60 2.8 TD 85 KW / 116 CV

Ref. NS010S (Desnuda)




48-01-124

Juego juntas parte alta (con junta culata)
Diámetro pistón 86,5 mm


48-01-124S

Juego juntas parte alta (sin junta culata)



49-01-124

Juego juntas motor completo (con junta culata). Diámetro pistón 86,5 mm



49-01-124S



Juego juntas motor ocmpleto (sin junta culata)



Patrol

GR I Y60 4.2 D 85 KW / 116 CV

Ref. NS019S





Patrol

GR II Y61 2.8 TD 95 KW / 129 CV
96 KW / 131 CV


Ref. NS011S (Desnuda)




Patrol

GR II Y61 3.0 DTI 118 KW / 160 CV
116 KW / 158 CV

Ref. NS009S (Desnuda)



48-01-103
Juego juntas parte alta (sin junta culata)



49-01-100
Juego juntas motor completo (con junta culata)




x 18
115-01-100
Juego tornillos culata (18 unid.)



Patrol

GR II Y61 4.2 D 114 KW / 155 CV
91 KW / 124 CV
4.2 TD 107 KW / 146 CV


Ref. NS019S (Desnuda)





SJ410
Samurai 1000

Ref. SZ001S (Desnuda)



x 10

115-08-800
Juego tornillos culata



SJ413
Samurai 1300

Ref. SZ002 (Desnuda)



48-08-804
Juego juntas parte alta
(con junta culata)



49-08-804
Juego juntas motor completo
(con junta culata)



x 10




115-08-801
Juego tornillos de culata




Vitara

16 válvulas

Ref. SZ009S



48-08-899
Juego juntas parte alta
(con junta culata)



49-08-899
Juego juntas motor completo
(con junta culata)



115-08-802
Juego tornillos
de culata x 10






Land Cruiser

KZJ90 - KZJ95 92 KW / 125 CV

Ref. TY005S



48-02-286
Juego juntas parte alta
(con junta culata)



49-02-286
Juego juntas motor completo




115-02-202
Juego tornillos
de culata x 18



Land Cruiser

J9 120 KW / 163 CV

Ref. TY009S



Land Cruiser

HZJ80 4.2 TD
99 KW / 135 CV

Ref. TY012S





48-02-266 Juego juntas parte alta (con junta culata)



Land Cruiser

KDJ120 127 KW / 173 CV
120 KW / 163 CV
122 KW / 163 CV

Ref. TY009S



Land Cruiser

KDJ120 92 KW / 125 CV


Ref. TY013S



Land Cruiser

KDJ150 3.0 D4D 127 KW / 173 CV
140 KW / 190 CV



Ref. TY009S






Land Cruiser
BJ73 3.4 D 70 KW / 95 CV

Ref. TY006S



48-02-241
Juego juntas parte alta (con junta culata)



49-02-241
Juego juntas motor completo (con junta culata)




Land Cruiser
LJ73 2.4 TD 63 KW / 86 CV

Ref. TY002S (Lleva 3 soportes) Desnuda



48-02-236
Juego juntas parte alta (con junta culata)
Diámetro pistón 94 mm



49-02-236
Juego juntas motor completo (con junta culata)
Diámetro pistón 94 mm



115-02-200
Juego tornillos culata (4 unidades)
119 mm (M12 x 1,25)



115-02-201
Juego tornillos culata (14 unidades)
138 mm (M12 x 1,25)



115-02-203
Juego tornillos culata (18 unidades)




Land Cruiser

LJ73 2.4 TD 63 KW / 86 CV

Ref. TY004S (Motores Turbo) Desnuda



48-02-236
Juego juntas parte alta (con junta culata)
Diámetro pistón 94 mm



49-02-236
Juego juntas motor completo (con junta culata)
Diámetro pistón 94 mm



115-02-200
Juego tornillos culata (4 unidades)



115-02-201
Juego tornillos culata (14 unidades)



115-02-203
Juego tornillos culata (18 unidades)



recambios y accesorios land rover



ODM - junta homocinética nueva, ejes y fuelles de goma

Transmisiones nuevas
 Todo tipo de vehículo
 2 años de garantía
 Sin casco



recambios 4x4 y turismos japonés y coreano



carrocería e iluminación 4x4



snorkels



línea de frenos



jeep

Jeep



recambio original Suzuki



cajas cambio LR y 4x4



Últimas publicaciones:



RECAMBIOS



JEEP



CABRESTANTES



TOYOTA



ACCESORIOS



FUELLES



AMPLIACIÓN ACCESORIOS



AMPLIACIÓN CARROCERÍA



ACCESORIOS



BALLESTAS



MANETAS



AUTOPLÁS




SEKIDO



MANGUITOS



CABLES



SNORKELS



CAJAS DE CAMBIO



CRUCETAS



TRANSMISIONES

Oficinas y Almacén 1: C. del Telègraf, 15 - Almacén 2: C. del Telègraf, 22

Pol. Ind. Sota el Molí - Tels. 902 125 025 - (34) 93 579 90 30

08160 MONTMELÓ - BARCELONA (España) - info@estanfi.com - www.estanfi.com

